

ANWENDUNGSHINWEISE

FlockTape

Übertragungsfolie für bedruckbare Flockfolien mit hoher Klebkraft.

Speziell entwickelt für die Verwendung mit EcoPrint, FiberPlus, SubliFlock, Dainel AC-R und FiberStic.

EIGENSCHAFTEN:



Silikon



100µ



geprägtes
PVC



4,1 N/cm

+/- 10% - nach 20 min,
rostfreier Stahl

GEEIGNET FÜR:

- EcoPrint
- Dainel AC-R
- FiberPlus
- FiberStic
- SubliFlock

TIPP:

Das geprägte PVC ist ein ausgezeichneter Zwischenträger. So können Sie gedruckte Transfers lagern und stapeln, ohne dass sie verkleben.

► VERPACKUNG



25 cm


25 & 50 m

50 cm

25 & 50 m

75 cm

25 & 50 m




1. Vor dem Entgittern blasenfrei auflegen und anrackeln



2. Umdrehen und Träger vom Flock abziehen



3. Rückseitig entgittern



4. Geprägten PVC Liner auflegen!



5. Fertig!

Kühl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schützen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 18 Monaten nicht zu überschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen. Wir empfehlen eine Eignungsprüfung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.